

Operaciones Planta de Proceso Cobre Panama.

Inspeccion Regular a los Ductos

Observaciones semanales de relaves, concentrados y líneas de agua

Fecha	Tiempo	Observaciones
Noviembre 2020	00:00 hrs	Coloque comentarios simples y claros. Si no hay nada que informar, comentarios para reflejarlo. Si hay un problema, informe preciso con fotos y distancia a lo largo de la tubería para respaldar.
Sunday, November 01, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1500hrs	Fuga de agua en las flexibles de las bombas 364-PP-9009/9010/9013/9014.
	1600hrs	fumigacion de maleza en línea de concentrado, por parte de site service.
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9016.
	0210hrs	Ajuste de las bridas de descarga de las 821-PP-9007 pond 2
	0340 hrs	Fumigacion de la maleza en las líneas de concentrado a puerto
Monday, November 02, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1500hrs	Fuga de agua en las flexibles de las bombas 9009/9010/9013/9014.
	1600hrs	fumigacion de maleza en línea de concentrado, por parte de site service.
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9016.
	0210hrs	sin novedad.
	0340 hrs	recorrido a puerto sin novedad.
Tuesday, November 03, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1500hrs	alineamiento de la 821-PP-9107.
	1600hrs	fumigacion de maleza en línea de concentrado, por parte de site service.
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9016.
	0210hrs	sin novedad.
	0340 hrs	recorrido a puerto sin novedad.
Friday, November 06, 2020		
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9016.
	0210hrs	sin novedad.
	0600 hrs	recorrido al concentraducto sin novedad
Saturday, November 07, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1500hrs	continua la reparacion de R1 Km 5+800
	1600hrs	Sin novedad.
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9016.
	0210hrs	sin novedad.
	0600 hrs	recorrido al concentraducto sin novedad
Sunday, November 08, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1500hrs	continua la reparacion de R1 Km 5+800
	1600hrs	Sin novedad.
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9016.
	0210hrs	sin novedad.
	0600 hrs	recorrido al concentraducto sin novedad

Operaciones Planta de Proceso Cobre Panama.

Inspeccion Regular a los Ductos

Registro Fotografico

Sunday, November 01, 2020	Sunday, November 01, 2020
fumigacion de a la maleza de la línea de concentrado	Ajuste de las bridas de la 821-PP-9007 Pond2
	
Noviembre 2020	
Inspeccio en las valvulas de venteo 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.	
	